Knowledge Lectures

长度计量基础知识讲座(三十三)

顾耀宗/上海市计量测试技术研究院

第三十三讲 光切显微镜

1 结构和工作原理

光切显微镜其外形结构如图 1 所示,由基座、立柱、横臂、移动工作台、显微镜主体等组成。显微镜包括物镜和测微目镜。光切显微镜的物镜可根据被测件表面粗糙度的高低可换。通常轮廓的深度在 30~80 μm 时,采用 7 倍物镜;10~30 μm 时,采用 14 倍物镜;2~10 μm 时,采用 30 倍物镜;0.8 ~2 μm 时,采用 60 倍物镜。小于 0.8 μm 时,该仪器无法测量。




图 1 光切显微镜外形结构图

光切显微镜以光切法工作原理测量表面粗糙度的轮廓峰高和谷深,其测量范围为 0.8~80 μm。所谓光切法,即以光带剖切表面获得截面轮廓曲线的方法。将一条细窄的光带(狭缝)以 45°倾斜角投影到被测表面上,光带与表面相截的交线便反映出被测表面的微观不平度轮廓形状。这条光带影像,可以从对应于投影光带轴线的反射方向用显微镜观察。图 2 为光切显微镜工作原理示意图。

从光源发出的光线经聚光镜照亮狭缝,通过组 合物镜把狭缝成像于被测表面上,形成一条细窄光 带。投影狭缝像的显微镜光轴与被测表面法线成 45° 角,光带由表面反射进入观察镜管。表面轮廓的波峰在 S点反射,波谷在 S'点反射,通过与投影镜管相同的组合物镜,分别成像于观察显微镜的分划板的 a点和 a'点,测出这两点的距离 N,便可求得峰谷深度 h 为

$$h = \frac{N}{M}\cos 45^{\circ} \tag{1}$$

式中: M - 显微镜放大倍率。




图 2 光切显微镜工作原理示意图

图 2 中: h 为工作表面微观不平度深度即峰谷深度; S_1 , S_2 为光带照明在被测件工作表面的峰谷点; S'_1 、 S'_2 是成像在分划板上的 S_1 、 S_2 点; a 为光带投射工作表面的夹角; h'' 是在目镜视场中经放大了的工件表面峰谷深度。

2 光切显微镜的定度

对应于不同放大倍率的各对物镜,每台光切显微镜的实际放大倍率是不完全相同的。因此在使用该类仪器时,先需用仪器附带的 0.01 mm 线纹尺对光切显微镜的定度,即确定不同物镜放大倍率时,测微目镜鼓轮的实际分度值 c。

知识讲座 Knowledge Lectures



在定度时,将 0.01 mm 线纹尺置于光切显微镜 的平工作台上,调节仪器使线纹尺分度线清晰地成 像在视场中央,并使分度线与光带垂直。再将测微 目镜分划板中十字线交点的移动方向调节至与光带 平行。转动测微目镜鼓轮使十字线交点对准线纹尺 某一分度线,如图3中实线所示,在测微目镜分划 板和鼓轮上读数 N_1 ,然后移动十字线交点对准线纹 尺另一分度线,如图 3 中虚线所示,并读取 No.则 测微鼓轮测出线纹尺所选线段的长度 $L = N_2 - N_1$ 。取 三次测量结果的平均值为 L 平均。由式(2)计算测 微鼓轮的分度值:

$$c = \frac{m \times z}{L_{\text{xr-ts}}} \times 1000 \, \, \mu \, \text{m} \tag{2}$$

式中: m - 线纹尺所选线段包含的分度数; z — 线纹尺的分度值 $0.01 \, \text{mm}_{\odot}$




图 3 测微目镜鼓轮分度值 c 的标定示意图

3 光切显微镜示值误差的校准方法

光切显微镜的示值误差采用相对误差表示。各 倍物镜相对示值误差的要求和校准时使用的单分度 线标准样板的分度线深度规格见表 1。

表 1 光切显微镜示值误差的要求和校准用标准样板的深度

物镜放大倍数	校准用单分度线标准样板 分度线深度 / μ m	相对示值误差
7×	40 ~ 60	± 5%
14×	8 ~ 20	± 10%
30 ×	2 ~ 7	± 18%
60×	0.8 ~ 1.6	± 24%

校准时,将单分度线标准样板(以下简称样板)

置于工作台上,调节仪器使样板在视场内出现清晰 的图像。借助工作台微分筒移动样板, 使样板主分 度线连同两个记号一起, 呈现在狭缝清晰图像的一 边,并使样板的分度线方向与狭缝图像的长边垂直。 然后转动测微目镜鼓轮使水平线平行于狭缝图像的 边缘,再次调节仪器,使分度线图像清晰。转动测 微目镜鼓轮使水平线与分度线表面的图像重合,见 图 4(a), 测微鼓轮读数 a_1 。然后转动测微目镜鼓 轮使水平线与分度线底部的图像重合,见图 4 (b), 测微鼓轮读数 a_2 。在测量分度线深度 h 时应进行 3 次调焦,各次调焦要进行3次读数,样板的分度线 深度取9次测得深度的平均值。




图 4 分度线深度测量示意图

对于十字线分划板的测微目镜, 样板分度线 He 按式(3)计算:

$$H_c = \frac{c (a_2 - a_1)}{2} \tag{3}$$

对于水平线分划板的测微目镜, 样板分度线 He 按式(4)计算:

$$H_c = \frac{c (a_2 - a_1)}{\sqrt{2}}$$
 (4)

式中: c — 在使用该对物镜时测微目镜鼓轮分度值 $(\mu_m)_0$

仪器示值误差 δ 由式(5)确定:

$$\delta = \frac{H_c - H_s}{H_s} \times 100\% \tag{5}$$

式中: H。一单分度线标准样板检定证书上标明的分 度线深度 (μm)。

计量动态

制订自助式公平秤实事项目参建市场计量管理办法

在 2012 年的"3.15 消费者权益日"之前,为了加强自助式公平秤实事项目参建市场计量监督管理,促进市场诚信经营, 营造和谐的市场计量环境,保护消费者合法权益,根据《中华人民共和国计量法》和国家质检总局《商业、服务业诚信计量 行为规范》的有关规定,上海市宝山区质量技术监督局制订了《自助式公平秤实事项目参建市场计量管理办法》。

该办法规范了已安装"自助式公平秤"的集贸市场经营活动中的计量器具管理、商品量计量管理等计量行为。对市场管 理人员责任的落实、计量管理人员的配备、市场内"自助式公平秤便民装置" 的定期检定、日常运行、更新及维护保养工作 等都做了详细规定,并要求参建市场按照办法执行,保证了"自助式公平秤便民装置"的长期有效运行。 (本刊通讯员)

控制图在期间核查中的应用

作者: 杜敏

作者单位: 杭州市质量技术监督检测院

刊名: 上海计量测试

英文刊名: Shanghai Measurement and Testing

年,卷(期): 2012,39(2)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_shjlcs201202019.aspx

